

Šią medžiagą labai lengva pjaustyti. Naudojami patys paprasčiausi įrankiai: statybinis peilis, metalinė liniuotė arba gulsčiukas, rankinis pjūklas (geriausia – pigus, nes greitai atšips) bei gipskartonio tarka.

Paprasčiausias būdas – pridėjus liniuotę (ar gulsčiuką), statybiniu peiliu perbraukti per vieną lapo pusę ir lengvu smūgiu perlaužti. Tuomet telieka iš kitos lapo pusės per sulenkimą perbraukti peiliu – lapas atpjautas.

{loadposition content_468x60}

Šis būdas puikus, jei reikia atpjauti per visą lapo ilgį ar plotį. Tačiau jei iš lapo reikia išpjauti tik gabaliuką, tuomet pirmiausia atsižymėję ir naudodami rankinį pjūklą įpjauame lapą iš vienos pusės (paprastai – trumpesniąją pusę), o iš kitos pusės – pjauame peiliu, kaip nurodyta aukščiau.

Atsipjovus, paprastai laužta gipskartonio briauna nebūna labai daili. Todėl panaudojame gipskartonio tarką – ja išilgai briaunos kelis kartus pirmyn atgal perbraukus (šiek tiek spaudžiant), gauname lygų kraštą.

Skylėms išpjauti galime naudoti rankinį pjūklą arba, jei skylės apvalios – gręžiame naudodami specialų apvalų pjūklą, montuojamą ant drelės.

Paskelbė NTmeistrai.lt - visi meistrai vienoje vietoje: [santechnikai](#), [elektrikai](#), [staliai](#), [apdailininkai](#), [tinkuotojai](#), [betonuotojai](#) ir kt.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}